

Raport AudaHistory

Historia pojazdu: VF1VY0A0NUC267579

1. 28.10.2019			
Data pierwszej rejestracji:	26.09.2008	Producent:	RENAULT
Przebieg:	189576 km	Model:	Koleos (od 09/'08)(HY0) [62] [V][R][M]
		Typ:	Koleos Dynamique [02]
Źródło:	AudaHistory	Kraj:	
Data ostatniej kalkulacji:	28.10.2019	Wykonawca:	Insurance
Wartość Kalkulacji:	4530.07 PLN		
Robocizna:	799.50 PLN		
Części zamienne:	2811.25 PLN		
Lakierowanie:	383.50 PLN		
Nr części	Opis części	Operacja	Jakość
2681	RAMK OZD CZUJN T Z L	E	O
3559	BŁOTNIK T L	TE	O
2583	ZDERZAK T	E	O
2671	CZUJ T Z L WSPÓ PARK	L	
2671	CZUJ T Z L WSPÓ PARK	P	
3537	BŁOTNIK T L CZĘŚĆ	LE	O
2583	ZDERZAK T	LE1	O
3795	OSŁONA ODPOWIE TYL L	E	O
3295	SWIATLO ODBLASK T L	E	O

2. 04.11.2019			
Data pierwszej rejestracji:		Producent:	RENAULT
Przebieg:	0 km	Model:	Koleos (od 09/'08)(HY0) [62] [V][R][M]
		Typ:	Koleos Dynamique [02]
Źródło:	AudaHistory	Kraj:	
Data ostatniej kalkulacji:	04.11.2019	Wykonawca:	Garage
Wartość Kalkulacji:	8974.07 PLN		
Robocizna:	1562.00 PLN		
Części zamienne:	5368.81 PLN		
Lakierowanie:	869.00 PLN		
Nr części	Opis części	Operacja	Jakość
1821	DRZWI T L B/RAMY OKN	L	
2681	RAMK OZD CZUJN T Z L	E	O
3559	BŁOTNIK T L	TE	O
2583	ZDERZAK T	E	O
3819	LISTWA SZYBY T L	E	O
2681	RAMK OZD CZUJN T Z L	LE1	O
2671	CZUJ T Z L WSPÓ PARK	E	O
2675	ZAMOC CZUJNIKA T L Z	E	O
3481	BŁOTNIK T L	H	
3481	BŁOTNIK T L	LE	O
3861	ZEST KLEJU SZY BOC L	E	O
2583	ZDERZAK T	LE2	O
3795	OSŁONA ODPOWIE TYL L	E	O
1853	POKRYWA T L	N	

Data utworzenia raportu: 13.08.23



3295	SWIATLO ODBLASK T L	E	O
1973	LISTWA WNEKI T L Z	E	O

Data utworzenia raportu: 13.08.23

